⑮日本国特許庁(JP)

⑪実用新案出願公開

^② 公開実用新案公報(U)

昭62-66032

(全 頁)

(1) Int Cl. 識別記号 庁内整理番号 ❸公開 昭和62年(1987)4月24日 F 16 D 69/00 2125-31 13/72 6814-31 6673-31 25/064 H - 6839 - 3J審査請求 未請求

❷考案の名称 摩擦材冷却構造

()

1)

②実 脚 昭60-158493

多出 昭60(1985)10月16日

彻考 角 硬 典 隆 寝屋川市堀溝2の9の5

迎出 顧 株式会社 大金製作所 寝屋川市木田元宮1丁目1番1号

砂代 理 弁理士 大森

- 考案の名称
 摩擦材冷却構造
- 2. 実用新案登録請求の範囲
- (2)前記摩擦材に、更に摩擦材の放射方向から、その回転方向と反対側に偏倚し、摩擦材内周面から外周面に至るオイル排出満が形成されている実別新案登録請求の範囲第1項記載の摩擦材冷却構造。
- 3. 考案の詳細な説明 (産業上の利用分野)

- 1 -

本考案は産業用車両等に採用されている過式プレーキや、過式クラッチに採用することのできる 摩擦材冷却構造に関する。

(従来技術)

()

 (\cdot)

従来技術として従来のアクスル淘式プレーキ構造に適用された場合を例にとって説明する。

第 5 図に示す従来構造において、アクスルシャフト 5 の右端部はデフ(図示せず)に接続され、左端部に設けたサンギヤフはプラネタリーギヤ(遊鬼歯車)8を介してインターナルギヤ9はインターナルギャのはインターナルがイプ 1 1 にのでアクスルパイプ 1 1 にのでは、アクスルパイプ 1 1 はハウジング 6 において、アクスルパイプ 1 3 と共に締着においた。アクスルパイプ 1 1 3 と共に締着を介している。アクスルパイプ 1 3 と共に締着を介してカース 1 3 と 1 4 に 1 2 に 1 5 の 側壁を 兼ねるキャリヤ 1 6 を介して 7 の 内間に 限式 アレーキ 全 1 側 へ 突出する ポス 向 1 8 は ペアリング 2 を介してアクスルパイプ 1 1 に、又ペアリング 2

- 2 -

319

Oとインターナルギヤハブ10を介してアクスルパイプ11に支承されている。21はカバーである。

アクスルパイプ11にはブレーキケース13、 13~が一体的に取付けられており、プレート3 及びバックプレート23及びプレッシャープレー ト25がプレーキケース13~に切欠滞24(ス プライン歯)の部分で軸方向への摺動のみ自在に 嵌合し、プレーキディスク2はボス筒18の切欠 満26の部分に軸方向への摺動のみ自在に嵌合し、 バックプレート23とプレッシャープレート25 の間においてプレーキディスク2とプレート3は 交互に配置されている。各プレーキディスク2は 内周部にオイル導入孔27を備え、従ってプレー キディスク2の内周部は凝式プレーキ室1の内周 部とアクスルパイプ11の孔28をヘてアクスル シャフト5とアクスルシャフトハウジグ6の間の オイル通路29に連通している。30はオイルレ ベルである。プレーキディスク2の両側面の摩擦 材40には、第5回及び第6回に示す如く、内間

から外周に貫通する多数の満31が設けられてお り、従って消31内のオイルはプレー 丰 ディ ス ク 2 の 回 転 中 に 遠 心 力 を 受 り て 外 周 の 切 欠消24内に集まるようになっている。バックブ レート23の背面(第5図左側面)には外周から 内周に貫通する消32が設けてあり、従って切欠 消 2 4内の加圧されたオイルがバックプレート 2 3の内間縁を通過して導入孔27側へ流通するよ うになっている。33はフローティングシールで、 外周リップによりプレーキケース13~とホイー ルハプ17間をシールしており、このフローティ ングシール33は導入孔27に連通している。ブ レーキケース13に設けた環状シリンダー4内に は 環 状 ピ ストン 3 5 が 巌 合 し 、 シ リ ン ダ ー 4 は 油 路36を介してプレーキマスターシリンダー(図 示せず)に接続されている。

()

このような従来構造において超式プレーキ室 1 内のオイルは回転中のプレーキディスク 2 の滞 3 1 内で遠心力を受け放射方向外方へ排出され、切 欠滞 2 4 のスプライン歯除去部に集まり、切欠滞 24内のオイルは満32をへて導入孔27側へ戻され、第5図に矢印で示すループ状に循環する。 (考案が解決しようとする問題点)

しかし過式プレーキにおける前記ディスク2の 回転数は少なく、例えば15 rpm 程度であり、清 31内のオイルに作用するプレーキディスク2の 圓転による遠心力は小さく、オイルの摩擦材内周 面41側から外周面42側への循環は極めて弱く、 プレーキディスク2とプレート3との摩擦により 発生した熱の吸収が十分でなく、ブレーキディス ク2の両面の摩擦材40の消耗が早くなり、厳し い使用条件下では、プレード3の湾曲や、摩擦材 14 0 の焼掛事故が発生するといった問題があった。 この対策として第7麼に示すごとく、コアプレ ート43と摩擦材40との一部が切除され、摩擦 材40の内周面41側と外周面42側とが連通す るごとくに構成されたプレーキディスク2の考案 されているが、かかる構造では、摩擦材40の値 積減少が大きく、摩擦材40の耐磨耗性が劣ると

共に環状ピストン35やバックプレート23に大

きな剛性が必要になるといった欠点があった。 (問題点を解決するための手段)

木老家はコアプレートに摩擦材が固着され、該 摩擦材に放射方向に延びる複数側の溝が形成され た超式プレーキなどに採用される摩擦材冷却構造 において、前記摩擦材に、摩擦材の放射方向側に での回転方向側に編合して開口した摩擦材外 がら内間面に至るオイル導入構が形成され、摩擦 材外周面側のオイルが摩擦材内周面側に摩擦材の 回転の 回転が がいたことを特徴と する摩擦材冷却構造である。

(実施例)

()

()

本考案の実施例を示す第1図において、50はアクスル湿式プレーキに使用されるプレーキアイスクであり、コアプレート51及びこのコアプレート51の外周部近傍調側面に固着された摩擦材52とから構成されている。この摩擦材52の所定的所には、放射方面に延びる満53が形成されており、この満53はプレーキディスク50の回転により発生するポンプ作用を利用して、摩擦材

内周面 5 4 側のオイルを外周面 5 5 側に循環させるためのものである。

以上の如く構成されたプレーキディスク50を使用したアクスル過式プレーキと従来の第5図に示したプレーキディスク2を使用したアクスル混式プレーキとをテストした結果顕著なる効果が得られた。

即ち荷物の満蔵相当で 4 CPH (サイクルバーミ

ニッツ)のプレーキングで1500サイクルのテストを行なった結果、従来の第5図に示したプレーキディスク2を用いた場合には、摩擦材40の内間面41側のオイルと外間面42側のオイルとの温度差が20を用いた場合には、摩擦材52の内間面54側のオイルと外間面55側のオイルとの温度差は3℃であった。

()

()

上記実施例では、本考案の摩擦材冷却構造をアクスル湖式プレーキに適用した場合を示したが、 湿式クラッチのクラッチディスク(図示せず)に も同様に適用し得る。

又上記実施例では、オイル導入満ち6とオイル 排出満57とがそれぞれ2個形成されているが、 それぞれ1個でもよく、逆にそれぞれ3個以上形 成されていてもよい。又湿式クラッチのごとく、 使用条件が苛酷になることが少ない場合には、オ イイル排出着57が省略されオイル導入満56の みが形成されていてもよい。又別の実施例では、 第3図及び第4図に示すごとく摩擦材52とも にコアプレート 5 1 の一部が切除された構造となっている。

(考案の効果)

又第1図に示した実施例の構造では、オイル導入第56の他、さらにオイル排出溝57が形成されているので、摩擦材内周面54側と外周面55側とのオイルの循環はさらに強力に行なわれ、冷

()

加効果もより高まる。

4. 図面の簡単な説明


()

()


実用新案登録出顧人 株式会社 大金製作所 代理人 弁理士 大森 忠孝

- 10 -


第 1 図




第2図



第3図




第4図



328

撰即60-66032 。

第5図




()

()


329

Market 1 1122

第 6 図



第 7 図



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPT)